



10 Rainstar Attika Kombiablauf
EDV-Art.Nr. 13505.100X

20 Rohr DN100
EDV-Art.Nr. 01201.100X

30 Rohr DN50
EDV-Art.Nr. 01203.050X

40 Bogen DN100 Rohr in Rohr
EDV-Art.Nr. 13530.100X

50 Rohr DN50
EDV-Art.Nr. 01203.050X

60 Rohr DN100
EDV-Art.Nr. 01001.100X

70 Rohr DN50
EDV-Art.Nr. 01108.050X

80 Doppelrohr-Regenstandrohr
n.Zchnng. S902393

- Pos. 90 4x Dichtelement DN100 EDV-Art.Nr. 00911.100X
- Pos.100 5x Dichtelement DN50 EDV-Art.Nr. 00911.050X
- Pos.110 3x Rohrschelle mit Schlagstift DN100 EDV-Art.Nr. 00990.100X
- Pos.120 1x Gleitmittel 150gr.Tube EDV-Art.Nr. 00981.000X

Maßstab		Zul.Abw.		Benennung		Zeichnungs Nr.	
1:5				System LX1456		LX 1456	
2014	Tag	Name		Rainstar Attika Kombiablauf		Ersatz für:	
Gez.	06.02.	Koeh		mit HSÜ		ersetzt durch:	
Gepr.				EDV-Art.Nr.			
Norm.				LX-1456.DWG			
Index		Änderung		Tag		Name	
		LORO		Bauvorhaben			