



10 Rainstar Attika Kombiablauf
EDV-Art.Nr. 13605.100X

20 Rohr DN100
EDV-Art.Nr. 01201.100X

30 Rohr DN50
EDV-Art.Nr. 01203.050X

40 Doppelrohrabzweig DN100/50
EDV-Art.Nr. 13500.100X

20 Rohr DN100
EDV-Art.Nr. 01201.100X

30 Rohr DN50
EDV-Art.Nr. 01203.050X

60 Rohr DN100
EDV-Art.Nr. 01101.100X

70 Rohr DN50
EDV-Art.Nr. 01108.050X

80 Doppelrohr-Regenstandrohr
EDV-Art.Nr. 13510.100X

- Pos. 90 6x Dichtelement DN100 EDV-Art.Nr. 00911.100X
- Pos.100 5x Dichtelement DN50 EDV-Art.Nr. 00911.050X
- Pos.110 3x Rohrschelle mit Schlagstift DN100 EDV-Art.Nr. 00990.100X
- Pos.120 1x Gleitmittel 150gr.Tube EDV-Art.Nr. 00981.000X

				Maßstab	Zul.Abw.	Benennung	Zeichnungs Nr.
				1:5		System LX772-2	LX-772-2
				2019	Tag	Name	Ersatz für:
				Gez.	17.04.	Koeh	
				Gepr.			ersetzt durch:
				Norm.		LX-772-2.DWG	
				LORO ®			
Index	Änderung	Tag	Name	Bauvorhaben			